



F形接栓



5C相当の同軸ケーブル)の先端を加工し、図のようにF-5接栓を取り付けてください。

注:3重シールドのケーブルには使用できません。



※アルミ箔のないケーブルもあります。
また、アルミ箔は折り返さないでください。



警告

同軸ケーブルは正しい寸法で加工し、リングを正しく締め付けてください。心線と編組を接触させないこと、両端を水などでぬらさないこと、電流が流れている場合に、火災や感電、故障の原因となります。



禁止



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。